

## FRÄSEN

### BEARBEITUNGSZENTRUM

Merkmale  
Arbeitsbereich  
Drehzahlbereich  
Steuerung

### HERMLE C 800 V

3-Achsen Vertikal-Fräszentrum / 30-fach Werkzeugwechsler  
x: 800 mm / y: 600 mm / z: 500 mm  
max. 14.000 U/min  
Heidenhain

### BEARBEITUNGSZENTRUM

Merkmale  
Arbeitsbereich  
Drehzahlbereich  
Steuerung

### DECKEL MAHO DMC - 63 V

3-Achsen Vertikal-Fräszentrum / 24-fach Werkzeugwechsler  
x: 630 mm / y: 500 mm / z: 500 mm  
max. 10.000 U/min  
Heidenhain

### BEARBEITUNGSZENTRUM

Merkmale  
Arbeitsbereich  
Drehzahlbereich  
Steuerung

### DECKEL MAHO DMU 70 MIT AUTOMATION

3-Achsen Vertikal-Fräszentrum / 60-fach Werkzeugwechsler  
x: 750 mm / y: 500 mm / z: 500 mm  
max. 14.000 U/min  
Heidenhain

### BEARBEITUNGSZENTRUM

Merkmale  
Arbeitsbereich  
Drehzahlbereich  
Steuerung

### HERMLE C 800 U

5-Achsen Vertikal-Fräszentrum / 30-fach Werkzeugwechsler  
x: 800 mm / y: 600 mm / z: 500 mm  
max. 14.000 U/min  
Heidenhain

### BEARBEITUNGSZENTRUM

Merkmale  
Arbeitsbereich  
Drehzahlbereich  
Steuerung

### HERMLE C 250 U MIT AUTOMATION

5-Achsen Vertikal-Fräszentrum / 118-fach Werkzeugwechsler  
x: 600 mm / y: 530 mm / z: 450 mm  
max. 18.000 U/min  
Heidenhain

## DREHEN

### DREHBEARBEITUNG

Drehdurchmesser  
Drehlänge

### LEIT UND ZUGSPINDELDREHMASCHINE

300 mm  
ca. 800 mm

### BEARBEITUNGSZENTRUM

Merkmale  
Drehdurchmesser  
Drehlänge

### UNIVERSALDREHMASCHINE GILDEMEISTER

NEF 320 mit Zyklensteuerung  
über Bett Ø 150mm  
750 mm

## SCHLEIFEN, BESCHRIFTEN, QUALITÄTSMESSUNG

### SCHLEIFBEARBEITUNG

Arbeitsbereich

### FLACHSCHLEIFMASCHINE MÄGERLE F120

x: 1.100 mm / y: 450 mm

### BESCHRIFTUNG

Laserbeschriftung  
Nadelmarkierer

### QUALITÄT / MESSEN

3D-Koordinatenmessmaschine  
Höhenmessgerät